


Pismo nr: OS/04/2026



Osiek, dnia 23.06.2026 r.

Sz.P. Norbert Grabowski
Wójt Gminy Lubin
Referat Utrzymania Mienia Gminnego
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa na ulicy Czereśniowej w Osieku

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie możliwości poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu na ulicy Czereśniowej w Osieku, przy wlocie z ulicy Św. Katarzyny. Temat ten został nam zgłoszony przez zaniepokojonych mieszkańców, a po osobistej weryfikacji sytuacji na miejscu w pełni podzielamy ich obawy. Liczymy na naszą sprawną współpracę w celu wyeliminowania punktu, który generuje niepotrzebne ryzyko dla pieszych i kierowców.

Opis sytuacji i uzasadnienie

Głównym problemem w tym rejonie jest specyficzne ukształtowanie drogi oraz niewystarczająca widoczność, co przy wąskim profilu ulicy doprowadza do niebezpiecznych sytuacji:

1. Ograniczona widoczność przez mur:

Bezpośrednio przy wjeździe w ulicę Czereśniową z ulicy Św. Katarzyny, po lewej stronie, zlokalizowany jest wysoki ceglany mur. Całkowicie zasłania on widok na to, co dzieje się za zakrętem. Kierowcy wjeżdżający w ulicę nie mają szans odpowiednio wcześniej dostrzec idących tamtędy pieszych.

2. Kierowcy jeżdżący „pod prąd”:

Ulica Czereśniowa w tym miejscu jest drogą jednokierunkową, jednak regularnie zdarzają się przypadki łamania tego przepisu. Pojazdy osobowe, a nawet samochody ciężarowe, wjeżdżają tam od strony ulicy Miedzianej. Osobiście mieliśmy okazję zaobserwować taki incydent. Stwarza to ogromne zagrożenie dla pieszych i pojazdów poruszających się prawidłowo od strony ul. Św. Katarzyny.



3. Zastłonięty znak drogowy:

Opisany powyżej stan rzeczy wynika w dużej mierze z brawury lub z błędnego przekonania kierowców, że poruszają się drogą z pierwszeństwem.

Ulica Czereśniowa na całym swoim odcinku od ulicy Pieszkowskiej pełni bowiem rolę drogi głównej, a dopiero na skrzyżowaniu z ulicą Miedzianą staje się drogą podporządkowaną, gdzie ruch kierowany jest w lewo lub w prawo. Wjazd w ten krótki, jednokierunkowy odcinek od ulicy Miedzianej do ulicy Św. Katarzyny jest zabroniony przez znak B-2 „zakaz wjazdu”. Niestety, jest on obecnie umieszczony w gęstej, zarośniętej roślinności. W efekcie – mimo że zastosowano tam znak o konstrukcji przestrzennej (zagiętej), który z założenia ma zapewniać widoczność boczną z trzech stron – jest on niemal całkowicie niewidoczny dla kierowców.

Proponowane rozwiązania

W porozumieniu z mieszkańcami, jako optymalne i niskokosztowe rozwiązania proponujemy:

- **Montaż drogowego lustra sferycznego** po prawej stronie zakrętu (naprzeciwko ceglanego muru) – pozwoli to na wzajemne dostrzeżenie się pieszych i kierowców.
- **Uporządkowanie zieleni** bezpośrednio przy znaku od strony ul. Miedzianej, aby przywrócić jego pełną czytelność.
- **Wzmocnienie oznakowania pionowego** poprzez (być może) ustawienie dwóch znaków B-2 „zakaz wjazdu” o konstrukcji przestrzennej (zagiętej), bliżej krawędzi drogi od strony ul. Miedzianej (analogicznych do typu znaku już tam stosowanego), co ostatecznie rozwieje wątpliwości kierowców co do kierunku jazdy.

Wierzymy, że te drobne korekty w infrastrukturze znacząco uspokoją ruch i poprawią komfort życia mieszkańców tej części Osieka.

Mariusz Toporowski

+48 531 587 928

radny.toporowski@ug.lubin.pl

Wojciech Ziętek

+48 697 100 652

radny.zietek@ug.lubin.pl

Z wyrazami szacunku

Radni Rady Gminy Lubin

Mariusz Toporowski

Wojciech Ziętek



