

Pismo nr: OS/03/2026



Osiek, dnia 28.04.2026 r.

Starostwo Powiatowe w Lubinie
Departament Infrastruktury i Transportu
ul. Jana Kilińskiego 12b
59-300 Lubin

Dotyczy: rażąco nieprawidłowego wykonania chodnika (ul. Św. Katarzyny, Osiek).

Szanowni Państwo,

zwracamy się z pilnym zgłoszeniem dotyczącym rażąco nieprawidłowego wykonania fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Św. Katarzyny na wysokości nr 33 w miejscowości Osiek (powiat lubiński).

Na wskazanym odcinku pozostawiono studzienkę osadzoną znacznie poniżej poziomu nawierzchni chodnika, tworząc głębokie i niebezpieczne zagłębienie. Studzienka została co prawda obrobiona krawężnikami, a powierzchnia wokół sprawia wrażenie równej, jednak właśnie takie wykończenie w praktyce tworzy niebezpieczną „pułapkę” dla pieszych - niezależnie od wieku czy sprawności. Sposób obudowania studzienki może również stanowić niebezpieczeństwo dla poruszających się drogą pojazdów w przypadku zbyt bliskiego poruszania się przy krawędzi drogi.

Z dostępnych informacji wynika, że zakres prac jest na etapie końcowym, a ewentualne dalsze działania mają charakter kosmetyczny. Oznacza to, że obecny stan może zostać uznany za docelowy, co jest całkowicie nieakceptowalne.

Mariusz Toporowski

☎ +48 531 587 928

✉ radny.toporowski@ug.lubin.pl

Wojciech Ziętek

☎ +48 697 100 652

✉ radny.zietek@ug.lubin.pl



Taki sposób wykonania infrastruktury pieszej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników przemieszczających się pieszo czy też pojazdami.

W szczególności należy wskazać realny scenariusz, w którym osoba poruszająca się chodnikiem, może wpaść w zagłębienie, potknąć się i w efekcie tego zdarzenia upaść na jezdnię. Chodnikiem tym poruszają się także osoby z wózkami czy dzieci na rowerkach, co jeszcze dobitniej pokazuje jak niebezpieczne miejsce stworzono przez nierozmyślnie prowadzenie robót. Należy podkreślić, że ulica Świętej Katarzyny jest drogą o znacznym natężeniu ruchu, co w takiej sytuacji stwarza skrajnie niebezpieczne warunki. Dodatkowo problem potęguje bardzo słabe oświetlenie ulicy w godzinach nocnych czy też okresach jesienno-zimowych.

Zwracamy również uwagę, że odbiór robót w takim stanie byłby poważnym uchybieniem po stronie zarządcy drogi oraz nadzoru inwestorskiego. Dopuszczenie do użytkowania tak wykonanej nawierzchni oznaczałoby akceptację rozwiązania niespełniającego podstawowych standardów technicznych i bezpieczeństwa.

Pragniemy przypomnieć Państwu wypadek, któremu w roku 2012 uległ mieszkaniec Osieka jadący nowo wybudowanym odcinkiem ścieżki rowerowej pomiędzy Lubinem i Osieką. Właśnie przez tak obudowaną studzienkę kanalizacyjną doszło do uderzenia kołem w krawężnik, a poszkodowany przy upadku doznał wstrząsu mózgu, złamania szczęki i nosa, złamania ręki, licznych obtarć na całym ciele, a także stracił kilka zębów.

Kolejnym miejscem, na które zwracamy Państwu uwagę jest przygotowanie kolejnych miejsc wpięcia do instalacji sanitarnej lub kanalizacyjnej wykonywanej w tym rejonie.

Na czas weekendu pozostawiono bowiem niezabezpieczone, głębokie wykopy bezpośrednio przy chodniku, co również stwarza potencjalne niebezpieczeństwo wypadku.

Mariusz Toporowski

☎ +48 531 587 928

✉ radny.toporowski@ug.lubin.pl

Wojciech Ziętek

☎ +48 697 100 652

✉ radny.zietek@ug.lubin.pl



W związku z powyższym wnosimy o:

- wstrzymanie odbioru robót w obecnym stanie,
- pilne usunięcie nieprawidłowości i doprowadzenie chodnika do poziomu zgodnego z obowiązującymi standardami,
- przeprowadzenie kontroli jakości wykonanych prac oraz wskazanie wykonawcy i podmiotu odpowiedzialnego za nadzór.

Prosimy o niezwłoczną interwencję oraz informację zwrotną o podjętych działaniach.

W załączeniu przekazuję dokumentację fotograficzną.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lubin Norbert Grabowski

Mariusz Toporowski

☎ +48 531 587 928

✉ radny.toporowski@ug.lubin.pl

Wojciech Ziętek


☎ +48 697 100 652

✉ radny.zietek@ug.lubin.pl

Z wyrazami szacunku

Radni Rady Gminy Lubin


Mariusz Toporowski


Wojciech Ziętek

